



FOTO 1: Vista, dalla strada, del fabbricato in cui è sita l'unità pignorata (il cui affaccio è evidenziato con il rettangolo blu). La freccia rossa indica l'ingresso allo stabile.
FOTO 2: Dettaglio della vetrina del negozio pignorato.



FOTO 3: Dettaglio del portone d'ingresso al fabbricato in cui è sita l'unità pignorata.
FOTO 4: Interno dell'unità pignorata – Vista generale dall'ingresso. Le frecce indicano parte del soppalco.





FOTO 5: Interno dell'unità pignorata – Ulteriore vista generale dall'ingresso. Il rettangolo blu indica la porzione di muratura mancante, diversamente da quanto riportato nella planimetria catastale.



FOTO 6: Interno dell'unità pignorata - Scorcio del retro con indicazione della tramezza in legno con porta, che delimita il disimpegno con l'ingresso di servizio.

FOTO 7: Interno dell'unità pignorata – Dettaglio della porta d'ingresso di servizio, che si apre sull'androne comune condominiale.





FOTO 8: Interno dell'unità pignorata – Scorcio della scala a chiocciola situata nel disimpegno, che funge da collegamento con l'area soppalcata soprastante.

FOTO 9: Interno dell'unità pignorata – Dettaglio della scala a chiocciola dalla sommità del soppalco.



FOTO 10: Interno dell'unità pignorata – Scorcio del servizio igienico posto al piano soppalcato.

FOTO 11: Interno dell'unità pignorata – Scorcio dell'area soppalcata (dalla scala a chiocciola).





FOTO 12: Dettaglio esterno del serramento della vetrina dell'unità pignorata.



FOTO 13: Scorcio dell'androne comune all'ingresso condominiale.



FOTO 14: Vista dell'ingresso di servizio all'unità pignorata dall'androne comune condominiale.

