

Edificio da via della Conciliazione lato sinistro	Edificio da via della Conciliazione lato destro
	
Ingresso civico 6 da via della Conciliazione	Violetto su cui si affaccia il bagno ad ovest
	
Violetto di accesso carroia e pedonale	Cortile interno di accesso al condominio
	



<p>Accesso sul cortile – portone di ingresso</p> 	<p>Cortile interno con autorimesse</p> 
<p>Androne condominio e corpo scala</p> 	<p>Corridoio e ingresso appartamento PT</p> 
<p>Corpo scala di salita al piano primo</p> 	<p>Ingresso appartamento visto dall' entrata</p> 









Corridoio di ingresso visto dal bagno	Soggiorno lato sinistro
	
Soggiorno lato destro	Soggiorno visto dalla finestra
	
Soppalco presente in corridoio	Bagno finestrato
	








<p>Cucina lato sinistro</p> 	<p>Cucina lato destro</p> 
<p>Parete attrezzata della cucina</p> 	<p>Particolare impianto elettrico (antenna tv)</p> 
<p>Dettaglio bombola gas per fuochi</p> 	<p>Particolare boiler elettrico in bagno</p> 



<p>Dettaglio pavimento ingresso</p> 	<p>Dettaglio pavimento corridoio</p> 
<p>Dettaglio intonaci e impianto elettrico</p> 	<p>Dettaglio serramento in legno</p> 
<p>Dettaglio avvolgibili serramento in ferro</p> 	<p>Dettaglio pavimento bagno</p> 



<p>Scala di accesso alle cantine</p> 	<p>Corridoio cantine</p> 
<p>Cantina di proprietà</p> 	<p>Corridoio di accesso solaio</p> 
<p>Solaio di proprietà</p> 	<p>Dettaglio copertura non coibentata</p> 