




Vista di una delle due facciate dell'edificio in Corso Sempione 33



Vista dell'altra facciate dell'edificio in Corso Sempione 33



Vista degli affacci dell'appartamento pignorato



Vista degli affacci dell'appartamento pignorato



Vista dell'ingresso all'edificio al civico 33 di Corso Sempione



Vista dell'accesso al corpo scala di pertinenza dell'appartamento pignorato



Vista della porta di ingresso all'appartamento




Vista del soggiorno




Vista del soggiorno



Vista dell'ingresso dal soggiorno



Vista della porta di ingresso all'appartamento e di quella della cucina



Vista di una delle due camere da letto



Vista di una delle due camere da letto




Vista di una delle due camere da letto




Vista del corridoio di distribuzione



Vista dell'antibagno del bagno di estensione minore




Vista del bagno di estensione minore



Vista dell'altra camera da letto



Vista dell'altra camera da letto



Vista del balconcino di pertinenza di una delle due camere da letto




Vista del bagno di estensione maggiore



Vista della cucina




Vista del balcone al quale si accede dal soggiorno e da una delle due camere da letto



Vista del balcone al quale si accede dal soggiorno e da una delle due camere da letto



Vista del ripostiglio semovibile realizzato sul balcone al quale si accede dalla cucina



Vista del balcone al quale si accede dalla cucina