



- FOTO 1 - FACCIATA OVEST - VIA BRUGHERA 18 -



- FOTO 2 - FACCIATA OVEST - INGRESSO AL RISTORANTE -





- FOTO 3 - FACCIATA OVEST - VIA BRUGHERA 18 -



- FOTO 4 - FACCIATA SUD - IN EVIDENZA LE APERTURE DEL RISTORANTE -






- FOTO 5 - INGRESSO -




- FOTO 6 - SALA 1 -





- FOTO 7 - SALA 2 -



- FOTO 8 - ACCESSO AI SERVIZI IGIENICI -





- FOTO 9 - ANTIBAGNO -



- FOTO 10 - SERVIZIO IGIENICO PER DISABILI -






- FOTO 11 - SERVIZIO IGIENICO -




- FOTO 12 - SALA 3 - IN EVIDENZA L'USCITA DI SICUREZZA -





- FOTO 13 - ACCESSO ALLA CUCINA -




- FOTO 14 - CUCINA -






- FOTO 15 - CUCINA E ACCESSO ALLA DISPENSA -



- FOTO 16 - PARTICOLARE DELL'ALLACCIO DELLA CALDAIA -





- FOTO 17 - DISPENSA -

