




Edificio "Aceri" – Via Piave 17A
Rescaldina



Ingresso all'unità immobiliare




Soggiorno/angolo cottura



Soggiorno/angolo cottura,
ribassamento e rialzo pavimentazione
con evidenza delle tramezzature non
autorizzate

Allegato 13 – rilievo fotografico






Soggiorno/angolo cottura –
tramezzature non autorizzate



Soggiorno/angolo cottura –
tramezzature non autorizzate



Bagno

Allegato 13 – rilievo fotografico

