



Foto 1 – Vista d'insieme della via Cavour. Il fabbricato in esame indicato dalla freccia.



Foto 2 – La via Buonarroti all'angolo con la via Cavour.



Foto 5 – La facciata sud sulla via Cavour.



Foto 6 – Il cancello del civico 57 della via Cavour.



Foto 7 – L'atrio d'ingresso.



Foto 8 – Il portone d'ingresso visto dall'interno.



Foto 9 – Il cancello carraio sulla via Buonarroti.



Foto 10 – Il cancello carraio visto dal cortile interno.



Foto 11 – Il corsello di manovra dei box.



Foto 12 – Il prospetto nord con l'unità in esame delimitata dal tratteggio.



Foto 13 – Il portoncino d'ingresso dell'appartamento.



Foto 14 – Il corridoio. Sullo sfondo la camera matrimoniale.



Foto 15 – La cameretta.



Foto 16 – Altra vista della cameretta.




Foto 17 – Vista parziale del bagno.





Foto 18 – Il piccolo ripostiglio pensile sopra il lavabo.



Foto 19 – La camera matrimoniale.



Foto 20 – Il balcone.



Foto 21 – Il soggiorno/cucina.



Foto 22 – Vista d'insieme del corridoio comune al piano sottotetto.



Foto 23 – Vista parziale del vano solaio di pertinenza.



Foto 24 – La porta di accesso al piano sottotetto.



Foto 3 – Altra vista del fabbricato in esame.



Foto 4 – La facciata interna.