



Corsico
Giovedì 13 Settembre 2018 15:37:20
Condominio di via CURIEL 24/26 - Corsico



Corsico
Giovedì 13 Settembre 2018 15:35:23
Condominio di via CURIEL 24/26 - Corsico



Corsico
Giovedì 13 Settembre 2018 15:35:59
Condominio di via CURIEL 24/26 - Corsico: parcheggio



Corsico
Giovedì 13 Settembre 2018 15:31:56
Condominio di via CURIEL 24/26 - Corsico: giardino interno




Corsico
Giovedì 13 Settembre 2018 15:31:01
Condominio di via CURIEL 24/26 - Corsico: portone ingresso al civico 24



Corsico
Giovedì 13 Settembre 2018 15:34:05
Condominio di via CURIEL 24 - Corsico: vano scala



Appartamento pignorato in via CURIEL 24 - Corsico (MI) - corridoio



Appartamento pignorato in via CURIEL 24 - Corsico (MI) - cucina



Appartamento pignorato in via CURIEL 24 - Corsico (MI) - ripostiglio



Appartamento pignorato in via CURIEL 24 - Corsico (MI) - soggiorno



Appartamento pignorato in via CURIEL 24 - Corsico (MI) - bagno



Appartamento pignorato in via CURIEL 24 - Corsico (MI) - camera



Corsico
Giovedì 13 Settembre 2018 15:12:37

Appartamento pignorato in via CURIEL 24 - Corsico (MI) - cameretta



Corsico
Giovedì 13 Settembre 2018 15:13:04

Appartamento pignorato in via CURIEL 24 - Corsico (MI) - altra camera



Corsico
Giovedì 13 Settembre 2018 15:29:36

Condominio di via CURIEL 24/26 - Corsico - rampa di accesso al piano cantinato



Corsico
Giovedì 13 Settembre 2018 15:24:56

Appartamento Condominio di via CURIEL 24/26 - Corsico - porta di accesso alla cantina pertinenziale dell'appartamento pignorato (quella di color scuro centrale)



Appartamento Condominio di via CURIEL 24/26 - Corsico - interno cantina



Appartamento Condominio di via CURIEL 24/26 - Corsico - interno cantina

Milano, aprile 2019

il perito estimatore
dott. ing. Gianluca Gesualdo