

FOTO 2 – Vista aerea dell'immobile oggetto dell'esecuzione



**FOTO 3**– Prospettiva di Viale Molise verso il civico n.5



**FOTO 4** – Vista del fabbricato oggetto di esecuzione al civico 5.



**FOTO 5** – Dettaglio del fabbricato B1 in cui insiste l'unità immobiliare oggetto di esecuzione, vista dalla portineria d'ingresso



**FOTO 6** – Dettaglio della facciata verso la scala D cortile interno



**FOTO 7** – Portone d'accesso allo stabile, civico 5 scala D



**FOTO 8** – Scala D



**FOTO 9** – Prospettiva del soggiorno verso la porta d'ingresso



**FOTO 10** – Il bagno (privo di antibagno)



**FOTO 11** – La piccola cucina



**FOTO 12** – La porta d'ingresso alla piccola cucina vista dal soggiorno



**FOTO 13** – Il soggiorno





**FOTO 13** – La camera matrimoniale



**FOTO 14** – Il terrazzino



**FOTO 15 – Corridoio comune cantine**



**FOTO 16** – Posizione della cantina dal corridoio



**FOTO 17** – La cantina abbinata all'appartamento

