



Vista aerea generale, Via Don Giuseppe Andreoli.



Vista aerea di dettaglio, Via Don Giuseppe Andreoli.



Vista dell'immobile da Via Don Giuseppe Andreoli.



Vista dell'androne d'ingresso.



Vista del cortile interno.



Vista del ballatoio esterno e dell'accesso al Subalterno 10



Vista dell'angolo cucina.



Ulteriore vista dell'angolo cucina.



Vista del locale bagno.



Vista in dettaglio dell'impianto elettrico non a norma.



Vista della camera da letto.



Ulteriore vista della camera da letto.



Vista del corridoio comune di accesso alle cantine.



Vista del locale accessorio cantina.