

**ESTERNO**



1. Panoramica del fabbricato



2. Particolare della facciata



3. Facciata verso via Mazzo



4. Facciate



5. Vista esterna dalla via Emiliani



6. Facciata di ingresso (via Emiliani)





7. Cancellò di ingresso (via Emiliani n. 2)



8. Vialetto di ingresso e cortile interno




9. Ingresso



10. Portoncino di ingresso



11. Ingresso (interno)



12. Corpo scala comune





13. Porta di ingresso all'appartamento



14. Particolare del portoncino di ingresso

**INTERNO DELL'APPARTAMENTO PIGNORATO – PIANO TERZO**



15. Ingresso




16. Corridoio centrale






17. Corridoio



18. Rivestimento del corridoio



19. Cucina



20. Cucina





21. Pavimento del corridoio



22. Pavimento della cucina



23. Cucina (verso il corridoio)



24. Dettaglio serramento della cucina



25. Bagno



26. Bagno (verso il corridoio)





27. Dettaglio rivestimento del bagno




28. Serramento del bagno




29. Soffitto del bagno



30. Soffitto del bagno



31. Camera



32. Camera





33. Camera



34. Camera



35. Pavimento della camera



36. Serramento della camera



37. Porta interna (camera)



38. Ripostiglio (interno non visionato)





39. Soggiorno



40. Soggiorno



41. Soggiorno



42. Dettaglio serramento del soggiorno



43. Collegamento elettrico



44. Collegamento elettrico







45. Citofono



46. Particolare di un calorifero



47. Contatore del gas interno (in cucina)



48. Caldaia

Il perito  
Arch. Marco Bonetti

