


ALLEGATO 4


Rilievo fotografico

1. Localizzazione del bene nel tessuto urbano:

Corpo A




1. Vista aerea del contesto.



2. Vista aerea del contesto con individuazione dell'edificio.





3. Rilievo fotografico del contesto. Vista aerea dell'edificio con indicazione degli affacci dell'immobile.



4. Rilievo fotografico del contesto. Vista su via della Repubblica: indicazione dell'ingresso pedonale e carrabile.





5. Rilievo fotografico del contesto. Vista di via della repubblica verso via Roma.



6. Rilievo fotografico del contesto. Vista di via della repubblica verso via della Pace.



2. Rilievo fotografico esterno ed interno.



1. Vista principale dell'edificio da via della Repubblica con indicazione degli affacci e dell'ingresso pedonale.



2. Dettaglio del portone di accesso alla scala di pertinenza, dalla strada e dall'interno.





3. Vista del cortile interno.



4. Vista della scala condominiale.






5. Vista della porta di accesso all'alloggio, dal pianerottolo e dall'interno.



6. Dettaglio dell'ingresso.





7. Vista del soggiorno verso il balcone e la cucina.



8. Viste della cucina.





9. Vista e dettagli della caldaia.



10. Vista del disimpegno verso l'ingresso.





11. Vista del bagno e dettaglio della finestra.



12. Vista della camera.





13. Vista del balcone.




14. Dettaglio del citofono e del contatore elettrico.





15. Vista della scala che conduce alle cantine.



16. Individuazione della cantina.





17. Vista della cantina.

Barbara Zocchi Ramazzi architetto



Milano, 23 settembre 2016

