



Foto 1 – Vista, dal vialetto privato, dell'ingresso al complesso condominiale



Foto 2 – Vista, dal cortile comune, dell'immobile pignorato



Foto 3 – Ingresso all'androne comune




Foto 4 – Vista dell'androne condominiale dotato di vano scala e ascensore





Foto 5 – Porta d'accesso, al piano primo, dell'unità immobiliare pignorata




Foto 6 – Ingresso all'appartamento, vista del corridoio di distribuzione dei locali



Foto 7 – Porta frontale di accesso al ripostiglio a destra alla cucina



Foto 8 – Ripostiglio

3





Foto 9 – Cucina con accesso al balcone con affaccio sul cortile



Foto 10/11 – Vista del balcone con affaccio sul cortile comune.
Il balcone è accessibile dalla cucina e da due camere da letto





Foto 12 - Vista dalla cucina, verso il Corridoio



Foto 13 - Vista del corridoio, verso i locali della zona notte




Foto 14 - Camera da letto matrimoniale (camera 1)





6

Foto 15 - Vista dalla camera da letto matrimoniale, verso il corridoio



Foto 16 - Bagno





7

Foto 17 – Vista dal bagno, verso il corridoio




Foto 18 – Vista della seconda camera da letto (camera 2)





Foto 19 – vista dalla seconda camera da letto, verso il corridoio



Foto 20 – Vista della terza camera da letto (camera 3, singola)



