

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO

SEZIONE ESECUZIONI

Esecuzione Forzata

INTESA SAN PAOLO S.P.A.
INTESA SAN PAOLO S.P.A. (Intervenuto)

contro

N. Gen. Rep. **849/2018**

Giudice: Dott.ssa Caterina Trentini
Custode Giudiziario: Avv. Paola Murru

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Tecnico Incaricato: Dott. Arch. Mariangela Sirena

Iscritto all'Albo degli Architetti della Provincia di Milano al n. 9388

Iscritto all'Albo del Tribunale al n. 11523

C.F. SRNMNG66S51F205S – P.IVA 12054360156

*con studio in Milano – Via Arzaga n. 15
Telefono 02 4120786 - Cellulare +39 335 5470992
e-mail: mariangela.sirena@pct.pecopen.it*

**Bene immobile sito in Trezzo sull'Adda (Mi)
Via Giotto n. 2
Lotto 001**



Fotografie n. 1/2 – Vista del prospetto su strada del Condominio Via Giotto n. 2 - Trezzo sull'Adda (Mi), con particolare (sotto) del balcone, in parte chiuso (ripostiglio), dell'appartamento oggetto della procedura (Piano rialzato)



Esecuzione Forzata n. 849/2018
INTESA SAN PAOLO S.P.A.
INTESA SAN PAOLO S.P.A. (Intervenuto)
contro



Fotografie n. 3/4 – Vista del cancello pedonale di ingresso al Condominio Via Giotto n. 2 - Trezzo sull'Adda (Mi), con particolare (sotto) del citofono dove compare il nome del debitore (Scala B)



Giudice: Dott.ssa Caterina Trentini
Custode: Avv. Paola Murru
Perito: Dott. Arch. Mariangela Sirena

Esecuzione Forzata n. 849/2018
INTESA SAN PAOLO S.P.A.
INTESA SAN PAOLO S.P.A. (Intervenuto)
contro



Fotografie n. 5/6 – Viste del cortile comune del Condominio Via Giotto n. 2 - Trezzo sull'Adda (Mi):
prospetto su strada (sopra) e prospetto laterale (sotto)



Giudice: Dott.ssa Caterina Trentini
Custode: Avv. Paola Murru
Perito: Dott. Arch. Mariangela Sirena

Esecuzione Forzata n. 849/2018
INTESA SAN PAOLO S.P.A.
INTESA SAN PAOLO S.P.A. (Intervenuto)
contro



Fotografie n. 7/8 – Vista del cortile comune del Condominio Via Giotto n. 2 - Trezzo sull'Adda (Mi):
prospetto sul retro della scala B, con particolare (sotto) delle finestre dell'appartamento oggetto della procedura
(Piano rialzato), localizzate sulla sinistra del portone di ingresso





Fotografie n. 9/10 – Vista del portone di ingresso alla Scala B del Condominio Via Giotto n. 2 - Trezzo sull'Adda (Mi), con particolare (sotto) del citofono dove compare il nome del debitore



Esecuzione Forzata n. 849/2018
INTESA SAN PAOLO S.P.A.
INTESA SAN PAOLO S.P.A. (Intervenuto)
contro



Fotografie n. 11/12 – Viste della Scala B, con particolare della rampa che conduce all'appartamento oggetto della procedura (Piano rialzato) e della rampa che conduce alle cantine oggetto della procedura (Piano seminterrato)



Esecuzione Forzata n. 849/2018
INTESA SAN PAOLO S.P.A.
INTESA SAN PAOLO S.P.A. (Intervenuto)
contro



Fotografie n. 13/14 – Vista dell'atrio di ingresso della Scala B, con particolare (sotto) delle cassette delle lettere, dove compare il nome del debitore (in basso a sinistra)





Fotografia n. 15 – Vista dell'ingresso all'appartamento oggetto della procedura (Piano rialzato)



Fotografia n. 16 – Vista del locale ingresso



Fotografia n. 17 – Vista del locale disimpegno



Fotografie n. 18/19 – Viste del locale soggiorno/pranzo con accesso (sotto) al locale cucina





Fotografie n. 20/21 – Vista del locale cucina, con particolare (sotto) dello scaldabagno





Fotografie n. 22/23 – Viste del locale cucina, con particolare (sotto) della porta finestra di accesso al balcone




Esecuzione Forzata n. 849/2018
INTESA SAN PAOLO S.P.A.
INTESA SAN PAOLO S.P.A. (Intervenuto)
contro



Fotografie n. 24/25 – Viste del balcone su cui affacciano i locali soggiorno/pranzo e cucina, con particolare (sotto) del ripostiglio, presente su tutti in piani, chiuso da una parete con porta e sul prospetto da una parete prefabbricata traforata





Fotografie n. 26/27 – Viste del locale disimpegno





Fotografie n. 28/29 – Viste del primo locale camera da letto





Fotografie n. 30/31 – Viste del secondo locale camera da letto





Fotografie n. 32/33 – Viste del locale bagno con vasca





Fotografia n. 34 – Cantina oggetto della procedura (Piano seminterrato)



Fotografia n. 35 – Altra cantina (n. 7) oggetto della procedura (Piano seminterrato)