



FOTO 1 – Edificio sito in Milano, Via Giambellino 57/Via Giacinto Bruzzesi 37 con accesso pedonale dal cortile comune



FOTO 2 – Cancellata d'ingresso al complesso posto su Via Giambellino al civico numero 57

Giudice: Dott. SILVIA VAGHI
Custode: Dott.sa Paola Parisi
Perito: Arch. Laura Nicoletta Bartoli



FOTO 3 – Cancellata d'ingresso al complesso posto su Via Giacinto Bruzzesi al civico numero 37



FOTO 4 – Androne d'ingresso all'edificio in cui si trova l'unità pignorata

Giudice: Dott. SILVIA VAGHI
Custode: Dott.sa Paola Parisi
Perito: Arch. Laura Nicoletta Bartoli



FOTO 5 – Area d'ingresso (oltre la colonna) priva di muratura divisoria con cucina e camera



FOTO 6 – Attuale separazione interna aree soggiorno/camera con soluzione di arredo

Giudice: Dott. SILVIA VAGHI
Custode: Dott.sa Paola Parisi
Perito: Arch. Laura Nicoletta Bartoli



FOTO 7 – Attuale separazione interna con soluzione di arredo (vista da cucina verso zona ingresso)



FOTO 8 – Area cucina

Giudice: Dott. SILVIA VAGHI
Custode: Dott.sa Paola Parisi
Perito: Arch. Laura Nicoletta Bartoli



FOTO 9 – Area soggiorno ricavata da locale camera



FOTO 10 – Area soggiorno ed area letto

Giudice: Dott. SILVIA VAGHI
Custode: Dott.sa Paola Parisi
Perito: Arch. Laura Nicoletta Bartoli



FOTO 11 – Bagno



scarico lavatrice

FOTO 12 – Bagno, particolare

Giudice: Dott. SILVIA VAGHI
Custode: Dott.sa Paola Parisi
Perito: Arch. Laura Nicoletta Bartoli



FOTO 13 – Scaldabagno a gas



FOTO 14 – Particolare contatore elettrico

Giudice: Dott. SILVIA VAGHI
Custode: Dott.sa Paola Parisi
Perito: Arch. Laura Nicoletta Bartoli