


Vista edificio da via M. D' Agrate lato sinistro	Vista edificio da via M. D' Agrate lato destro
	
Ingresso civico 23 da via M. D' Agrate	Androne visto dall'interno
	
Angolo androne – partenza ascensore	Dettaglio scala condominiale
	




<p>Accesso sul cortile</p> 	<p>Balcone appartamento – affaccio sul cortile</p> 
<p>Corridoio di ingresso appartamento – 2°P</p> 	<p>Ingresso appartamento</p> 
<p>Monocale lato sinistro verso finestra</p> 	<p>Monocale lato destro verso finestra</p> 



Monocale lato sinistro verso porta	Monocale lato destro verso porta
	
Dettaglio dei ponti termici angolo alto	Balcone monocale esposto a sud
	
Balcone lato sinistro	Balcone lato destro
	



Cucinino visto dalla porta	Cucinino visto dalla finestra
 A photograph showing a narrow kitchen area with orange upper cabinets, a white sink, a gas stove, and a window with blinds. A blue water dispenser is on the left.	 A photograph showing a close-up of the kitchen counter, stove, and wooden cabinets, viewed from the window.
Bagno visto dalla porta	Bagno visto dalla finestra
 A photograph showing a bathroom with a white sink, a toilet, and a shower area, viewed from the doorway.	 A photograph showing a bathroom with a white sink, a toilet, and a shower area, viewed from the window.
Dettaglio ponti termici plafone bagno	Particolare disimpegno di ingresso
 A close-up photograph of the ceiling in the bathroom, showing signs of mold and water damage around the thermal bridges.	 A photograph showing the entrance area with a cluttered shelf, a door, and a small table.



<p>Dettaglio plafone di ingresso con muffa</p> 	<p>Dettaglio caldaietta acqua calda sanitaria</p> 
<p>Dettaglio serramento in ferro</p> 	<p>Dettaglio maniglia serramento</p> 
<p>Dettaglio pavimenti camera</p> 	<p>Dettaglio pavimento bagno</p> 



