

# ALLEGATO 1

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



**FOTO 1:** PANORAMICA FRONTALE CONDOMINIO RAUT 1



**FOTO 2:** PANORAMICA POSTERIORE CONDOMINIO RAUT 1



**FOTO 3:** VIA MONTE RAUT



**FOTO 4:** VIA MONTE PASUBIO



**FOTO 5:** CORTE DEL CONDOMINIO



**FOTO 6:** CORTE DEL CONDOMINIO



**FOTO 7:** CORTE POSTERIORE DEL CONDOMINIO



**FOTO 8:** RAMPA ACCESSO CARRAIO DEL CONDOMINIO




**FOTO 9:** INGRESSO PEDONALE DEL CONDOMINIO




**FOTO 10:** PORTA D'INGRESSO DEL CONDOMINIO



**FOTO 11:** ATRIO DEL CONDOMINIO



**FOTO 12:** VANO SCALE DEL CONDOMINIO



**FOTO 13:** PORTA D'ACCESSO (Subalterno n. 10 – 2°P.)



**FOTO 14:** SOGGIORNO (Subalterno n. 10 – 2°P.)



**FOTO 15:** SOGGIORNO (Subalterno n. 10 – 2°P.)



**FOTO 16:** CUCINA (Subalterno n. 10 – 2°P.)



**FOTO 17:** CUCINA (Subalterno n. 10 – 2°P.)



**FOTO 18:** RIPOSTIGLIO (Subalterno n. 10 – 2°P.)




**FOTO 19:** BAGNO (Subalterno n. 10 – 2°P.)



**FOTO 20:** BAGNO (Subalterno n. 10 – 2°P.)



**FOTO 21:** CAMERA DA LETTO (Subalterno n. 10 – 2°P.)



**FOTO 22:** CAMERA DA LETTO (Subalterno n. 10 – 2°P.)



**FOTO 23:** CAMERA MATRIMONIALE (Subalterno n. 10 – 2°P.)



**FOTO 24:** CAMERA MATRIMONIALE (Subalterno n. 10 – 2°P.)



**FOTO 25:** TERRAZZO (Subalterno n. 10 – 2°P.)



**FOTO 26:** TERRAZZO (Subalterno n. 10 – 2°P.)



**FOTO 27:** CENTRALE TERMICA (Subalterno n. 10 – 2°P.)



**FOTO 28:** CALDAIA A GAS (Subalterno n. 10 – 2°P.)



**FOTO 29:** CLIMATIZZATORE INTERNO (Subalterno n. 10 – 2°P.)



**FOTO 30:** PARTICOLARE SERRAMENTO (Subalterno n. 10 – 2°P.)



**FOTO 31:** PARTICOLARE IMPIANTO ELETTRICO (Sub. n. 10 – 2°P.)



**FOTO 32:** AREA MANOVRA GARAGES PIANO INTERRATO



**FOTO 33:** GARAGES AL PIANO INTERRATO



**FOTO 34:** GARAGE (Subalterno n. 27 – P.Int.)



**FOTO 35:** GARAGE (Subalterno n. 28 – P.Int.)



**FOTO 36:** CANTINA (Subalterno n. 14 – P.Int.)