ALLEGATO C – FOTOGRAFIE E PLANIMETRIE



Foto 1: edificio via Redipuglia 7 Baranzate (MI)



Foto 2: esterno appartamento piano primo.



Foto 3: ingresso




Foto 4: soggiorno adibito a camera (manca il vetro dell'infisso)



Foto 5: cucina



Foto 6: cucina






Foto 8: camera