



Foto 1 – Vista del fabbricato in esame.



Foto 2 – Vista frontale della facciata su strada.






Foto 3 – Lo scivolo di accesso al piano seminterrato del fabbricato.



Foto 4 – Vista d'insieme del cortile. Indicato dalla freccia l'ingresso del laboratorio.





Foto 5 – Altra vista dell'ingresso con la finestra del bagno sulla destra.



Foto 6 – Il vano principale del laboratorio con la porta del bagno sulla sinistra.





Foto 7 – Altra vista parziale del vano principale. Sullo sfondo il locale ripostiglio.



Foto 8 – Vista del bagno.





Foto 9 – Particolare dell'angolo nord ovest.



Foto 10 – Altra vista della parete ovest.





Foto 11 – L'interno del ripostiglio.

