

architetto Davide Alfredo Davi

Allegato 17_ immagini



Vista dell'immobile da crocevia a destra via Battisti



Vista da portone di ingresso

architetto Davide Alfredo Davi




Portone di ingresso visto da piano rialzato




Vista delle scale

architetto Davide Alfredo Davi



Vista porta di ingresso da spazi comuni




Vista da porta di ingresso

architetto Davide Alfredo Davi




Soggiorno




Soggiorno


architetto Davide Alfredo Davi



Soggiorno



Soggiorno




Spazio cottura




Dettaglio serramento

a r c h i t e t t o D a v i d e A l f r e d o D a v i




Bagno dettaglio perdita acqua su plafone




Bagno

architetto Davide Alfredo Davi




Bagno




Corridoio in fondo sgabuzzino

architetto Davide Alfredo Davi



Stanza da letto



Stanza da letto

architetto Davide Alfredo Davi



Stanza da letto



Stanza da letto

a r c h i t e t t o D a v i d e A l f r e d o D a v i




Stanza da letto



Stanza da letto

architetto Davide Alfredo Davi




Stanza da letto




Porta di ingresso vista da fondo corridoio

architetto Davide Alfredo Davi




Balcone




Balcone

architetto Davide Alfredo Davi




Celino balcone



Celino balcone



Dettaglio sostituzione vetro



Porta esterna cantina

architetto Davide Alfredo Davi



Interno cantina



Box

architetto Davide Alfredo Davi



Box



Interno box