



33078 SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN)
VIA MADONNA DI ROSA 3/3
C.F. MRICLD67M29I403U
P.IVA 01531930939
TEL E FAX 0434.876190
CLAUDIO.MIOR@GEOPEC.IT
STUDIOMIORCLAUDIO@GMAIL.COM

TRIBUNALE DI PORDENONE

OGGETTO: **Esecuzione Immobiliare n. 20/2018**, ordinanza del Giudice Esecutore
Dott. Francesco Tonon del 12-06-2018, promossa da **Banca di Credito
Cooperativa delle Prealpi S.C.** contro la Ditta

Allegato n. 1
- n.25 FOTOGRAFIE di rilievo -
“con elaborati indicanti i coni visivi”

San Vito al Tagliamento, addì 15-10-2018.

Il Perito Estimatore
Geom. Mior Claudio

MIOR
CLAUDIO
939
COLLEGIO GEOMETRI
E GEOMETRI LAUREATI
PORDENONE



Foto n.1: Strada di Lottizzazione Via Sommariva Arcangelo dalla quale avviene l'accesso al "Condominio Le Logge".



Foto n.2: Strada di Lottizzazione Via Sommariva Arcangelo dalla quale avviene l'accesso al "Condominio Le Logge" con vista del Parcheggio pubblico antistante.



Foto n.3: Prospetti Nord ed Est del Complesso Immobiliare denominato “*Condominio Le Logge*”, con indicato il Negozio oggetto di E.I., visto dallo Scoperto condominiale (*Sub.1*).



Foto n.4: Prospetti Sud ed Est del “*Condominio Le Logge*”, con evidenziato il Negozio oggetto di E.I.



Foto n.5: Facciata Sud del “*Condominio Le Logge*” con indicato l’ingresso principale al Negozio oggetto di E.I., visto dall’antistante Stazione di Rifornimento carburante “Q8”.



Foto n.6: Facciata Ovest del “*Condominio Le Logge*”.



Foto n.7: Facciata Est del “*Condominio Le Logge*” con evidenziato il Negozio oggetto di E.I. che gode di un accesso secondario protetto dal portico condominiale nord (*Sub.2*).



Foto n.8: Portico condominiale Sud (*Sub.2*) dal quale avviene l’accesso principale al Negozio oggetto di E.I. (*Sub.85*).



Foto n.9: Accesso principale al Negozio oggetto di E.I. (Sub.85) protetto dal portico condominiale Sud.



Foto n.10: Porta d'accesso secondaria al Negozio oggetto di E.I. (Sub.85), a servizio del personale, protetto dal portico condominiale nord.




Foto n.11: Accesso al Negozio oggetto di E.I. (Sub.85).




Foto n.12: Negozio ad uso Lavanderia Automatica Self-Service (Sub.85).



Foto n.13: Negozio ad uso Lavanderia Automatica Self-Service (Sub.85).



Foto n.14: Spazio d' Attesa ricavato all'interno del Negozio (Sub.85).




Foto n.15: Negozio ad uso Lavanderia Automatica Self-Service (Sub.85).



Foto n.16: Retro del negozio Lavanderia ad uso esclusivo del Personale (Sub.85).



Foto n.17: Retro del negozio Lavanderia ad uso esclusivo del Personale (Sub.85).



Foto n.18: Retro del negozio Lavanderia ad uso esclusivo del Personale (Sub.85).



Foto n.19: Vano Scala di collegamento tra il P.T. e il P.S1 (Sub.85).



Foto n.20: Magazzino P. S1 (Sub.85).



Foto n.21: Magazzino P. S1 (Sub.85).



Foto n.22: Magazzino P. S1 (Sub.85).



Foto n.23: Magazzino P. S1 (Sub.85).




Foto n.24: Ripostiglio/Sottoscala P. S1(Sub.85).



Foto n.25: Posti Auto Scoperti (Sub.52-53) accessibili dal lato nord dello Scoperto Condominiale (Sub.1).

San Vito al Tagliamento li 15-10-2018.

L'Esperto Estimatore

Geom. Mior Claudio


MIOR
CLAUDIO
933
COLLEGIO GEOMETRI
E GEOMETRI LAUREATI
PORDENONE

