

35) La rampa di accesso carrabile ai boxes. Visibili fratture nella pavimentazione.
Il box si trova a fine della rampa, nel corsello, primo a sinistra. Al n.5 planimetria boxes, allegato 01.



36) Lotto 02. Corpo A. Box . Sostituzione serratura eseguita in data 17/06/2019. Le "cose" presenti.

