

Esecuzione Immobiliare n. 279/2017 – G.E. Dott.ssa Bolzoni Roberta - Tribunale di Pordenone  
**ALLEGATO “ 10 “ ALLA C.T.U. : DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**



Foto 1 – vista esterna lato Sud da Via del Troi con individuata l’unità immobiliare



Foto 2 – vista retro lato Nord con individuata l’unità immobiliare



Foto 3 – vista accesso al condominio da Via del Troi



Foto 4 – porta accesso a unità immobiliare



Foto 5 – soggiorno



Foto 6 – termosifone soggiorno



Foto 7 – terrazza



Foto 8 – corridoio



Foto 9 – climatizzatore



Foto 10 – camera 1



Foto 11 – camera 2



Foto 12 – parquet danneggiato



Foto 13 – bagno



Foto 14 – cucina



Foto 15 – caldaia





Foto 16 – termostato



Foto 17 – citofono e armadio a muro



Foto 18 – vano contatori



Foto 19 – contatore gas



Foto 20 – accesso alla cantina



Foto 21 – cantina



Foto 22 – accesso al garage



Foto 23 – garage dotato di apertura automatica del portone