

Tribunale di Pordenone


Esecuzione Immobiliare E.I. n. 102/2018

ALLEGATO 6

ELABORATI FOTOGRAFICI



PLANIMETRIA RIFERIMENTO FOTO PIANO TERRA



PLANIMETRIA RIFERIMENTO FOTO PIANO PRIMO




FOTO 01



FOTO 02



FOTO 03



FOTO 04



FOTO 05



FOTO 06




FOTO 07



FOTO 08




FOTO 09



FOTO 10



FOTO 11




FOTO 12



FOTO 13



FOTO 14



FOTO 15



FOTO 16




FOTO 17



FOTO 18



FOTO 19



FOTO 20



FOTO 21



FOTO 22



FOTO 23



FOTO 24



FOTO 25



FOTO 26



FOTO 27



FOTO 28



FOTO 29



FOTO 30



FOTO 31



FOTO ESEGUITE DOPO LE FORTI PIOGGE DI INIZIO AGOSTO 2019









FOTO ESEGUITE IN COPERTURA:

BOCCHETTE PLUVIALI OSTRUITE DA PEZZI DI GUAINA DISTACCATASI NEL TEMPO

