


TRIBUNALE di MILANO

III SEZIONE CIVILE – ESECUZIONI IMMOBILIARI

Esecuzione Forzata

contro



_____ Arch. Fabio Colmano


ALLEGATO 1 – ELABORATO FOTOGRAFICO

LOTTO UNICO

- Appartamento
- Box

fg. 5, part. 123, sub. 702
fg. 5, part. 341, sub. 705

Arch. Fabio Colmano
Via Jacopo Dal Verme 5, 20159 Milano
Ordine Architetti Milano n° 4604
Albo CTU Tribunale Milano n° 11428
architetto@ccolmano.com



Appartamento sub 702 – Piano T-S1
Ossona – Via Alessandro Volta n. 4



2

Foto 1 – Vista, da via Volta, del fabbricato dove sono site le unità immobiliari pignorate




Foto 2 – Vista ed inquadramento, dal cortile comune, dell'appartamento pignorato




Foto 3 - Vano scala comune "Scala B"




Foto 4 - Porta d'accesso all'appartamento pignorato






Foto 5 - Disimpegno d'ingresso



4

Foto 6/7 - Cucina





Foto 8 - Soggiorno dotato di accesso al balcone con affaccio sul cortile comune



5

Foto 9/10 – Balcone verso via Volta con affaccio sul cortile comune





Foto 11 – Vista dal soggiorno, verso il disimpegno d'ingresso



6

Foto 12 - Vista della camera da letto (camera 1)




Foto 13 - Vista dalla camera da letto (camera 1), verso il disimpegno




Foto 14 - Bagno





Foto 15 - Bagno



8

Foto 16 – Vista della camera da letto (camera 2)





Foto 17 – Vista dalla camera da letto (camera 2), verso il disimpegno



9

Foto 18 - Vano scala comune di accesso alle cantine al piano seminterrato





Foto 19/20 - Corridoio comune e indicazione della cantina (n° 8) annessa all'appartamento




Foto 21 – Vista della cantina al piano seminterrato

Box sub 705 – Piano T
Ossona – Via Alessandro Volta n. 4




Foto 22 – Vista del cortile, posto nel retro dell'edificio, dove sono presenti i box





Foto 23 – Vista del box pignorato



12

Foto 24 – Box pignorato



Foto 25 – Box pignorato