


Allegato c)

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Via XXV Aprile, 8-10

POZZO D'ADDA (MI)





Vista del palazzo condominiale da via XXV Aprile e particolare dell'ingresso pedonale.





Linto mo.






L'area su cui era prevista la realizzazione del parcheggio pubblico e particolare degli ingressi carrai.






Particolare de ll'ingresso condominiale de lla scala "C".






Gli spazi comuni della scala “C” e portoncino d’ingresso all’alloggio del 2° piano Sub. 39.





Il locale/ingresso/soffitto/cottura.





La camera.






Particolare del degrado del lucemario e vista del disimpegno.






Il ripostiglio ed il bagno.






L'ingresso alla scala "D".






L'ingresso all'alloggio sito al piano terra, Sub. 45.






L'ingresso all'alloggio sito al piano terra, Sub. 45.





Camera.





Il bagno ed il disimpegno.





Vista esterna del giardino pensile annesso all'alloggio Sub. 45 e dell'auto rimessa Sub. 101.





L'interno dell'auto rimessa e spazi di manovra.

