



ALL. 8
Documentazione
fotografica
RGE 207/2019

Via Paisiello n° 21
Corbetta (Mi)

Ingresso condominiale
– pedonale e carroio -
e via Paisiello





Palazzina in cui vi sono le
due unità immobiliari
oggetto del pignoramento

Scala S




Parti comuni:


scala e cortile/passaggi pedonali



Viste interne
- soggiorno cucina





Servizio igienico al piano 1°



Disimpegno e
Camera da letto piano 1°




Balcone al piano 1°



Piano sottotetto (2°) e scala d'accesso








Open space nel sottotetto
e ripostiglio nel sottotetto



Impianti – particolari



Box al piano interrato