

Vista dell'edificio su via Aldini lato sinistro	Vista dell'edificio su via Aldini lato sinistro
	
Portone di accesso al civico 45	Androne condominiale vista verso il cortile
	
Androne condominiale vista verso il portone	Dettaglio caselle della posta
	



<p>Cortile lato sinistro</p>  A photograph of a paved courtyard on the left side of a building. It features a large white roller shutter door on the left wall, a small tree, and several bicycles parked in the background.	<p>Cortile lato destro</p>  A photograph of a paved courtyard on the right side of a building. It shows a brown roller shutter door, a window with brown shutters, and a small table with a plant on it.
<p>Vista interno edificio dal cortile</p>  A photograph showing a view from the courtyard into the building's interior courtyard. It shows multiple floors of a residential building with balconies, some with laundry hanging out to dry.	<p>Scala condominiale senza ascensore</p>  A photograph of a concrete staircase with a dark metal railing. The walls are painted in a light yellow color with a reddish-brown lower section. A small table with laundry is visible on the left.
<p>Dettaglio scala condominiale</p>  A close-up photograph of the staircase railing, showing its ornate metal design and the concrete steps.	<p>Dettaglio pavimentazione ballatoi</p>  A close-up photograph of the floor in a landing area, showing grey square tiles and a dark metal railing.



Porzione oggetto di stima lato sinistro	Porzione oggetto di stima lato destro
	
Vista ingresso dal ballatoio	Soggiorno lato destro
	
Soggiorno lato sinistro	Angolo cucina
	






<p>Ingresso appartamento visto dal soggiorno</p> 	<p>Corridoio piano sottotetto</p> 
<p>Ripostiglio s.p.p. n.1</p> 	<p>Ripostiglio s.p.p. n.1</p> 
<p>Camera da letto del sottotetto</p> 	<p>Camera da letto del sottotetto</p> 



Dettaglio plafone con muffa - ponte termico	Vista dalla finestra della camera
	
Disimpegno piano sottotetto	Ripostiglio s.p.p. n.2
	
Ripostiglio s.p.p. n.2	Bagno
	



<p>Dettaglio pavimenti piano terzo</p> 	<p>Dettaglio serramenti piano terzo</p> 
<p>Dettaglio pavimento bagno</p> 	<p>Dettaglio caldaia</p> 
<p>Dettaglio radiatori</p> 	<p>Dettaglio scala interna</p> 



<p>Corridoio cantina</p> 	<p>Interno cantina</p> 
<p>Interno cantina dall'ingresso</p> 	<p>Dettaglio tubazioni passanti</p> 
<p>Interno cantina dal fondo del locale</p> 	<p>Dettaglio porta blindata</p> 

