

## ALLEGATO C – FOTOGRAFIE E PLANIMETRIE



Foto 1: edificio via Leoncavallo 37 Milano



Firmato Da: CAMINITO GIUSEPPE GIOVANNI Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Seri

Giudice: Dott.sa Idamaria Chieffo  
Custode: avv. Luca Salati  
Perito: ing. Giuseppe Caminito





Foto 3: doccia

Firmato Da: CAMINITO GIUSEPPE GIOVANNI Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Seri

Giudice: Dott.sa Idamaria Chieffo  
Custode: avv. Luca Salati  
Perito: ing. Giuseppe Caminito





Foto 4: lavandino in quello che doveva essere l'antibagno. Manca bidet



Firmato Da: CAMINITO GIUSEPPE GIOVANNI Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Seri

Foto 5: monocale, vista verso l'ingresso

Giudice: Dott.sa Idamaria Chieffo

Custode: avv. Luca Salati

Perito: ing. Giuseppe Caminito





Foto 6: vista verso angolo cottura e finestra



Firmato Da: CAMINITO GIUSEPPE GIOVANNI Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Seri

Foto 7: porta d'ingresso

Giudice: Dott.sa Idamaria Chieffo

Custode: avv. Luca Salati

Perito: ing. Giuseppe Caminito





Foto 8: corridoio comune per accedere all'immobile

Firmato Da: CAMINITO GIUSEPPE GIOVANNI Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Seri

Giudice: Dott.sa Idamaria Chieffo  
Custode: avv. Luca Salati  
Perito: ing. Giuseppe Caminito



