


3. Rilievo fotografico del contesto. Vista aerea dell'edificio con indicazione degli affacci dell'immobile.



4. Rilievo fotografico del contesto. Vista aerea dell'edificio con indicazione degli affacci dell'immobile.





5. Rilievo fotografico del contesto.



6. Rilievo fotografico del contesto.



2. Rilievo fotografico esterno ed interno.



1. Vista sul fronte strada dalla via Legnone dell'androne di accesso e degli affacci dell'immobile.



2. Dettaglio dell'androne di accesso.





3. Vista del cortile.



4. Vista del cortile.





5. Vista dell'ingresso della proprietà retrostante che ha la servitù di passaggio.



6. Vista della porta di accesso alla scala di pertinenza.





7. Vista della scala comune.



8. Vista del portoncino blindato di accesso all'appartamento, dall'androne e dall'interno.





9. Vista dell'ingresso.



10. Vista del bagno con il ripostiglio in quota.





11. Viste dell'angolo cottura.



12. Vista del soggiorno.





13. Dettagli della veranda.



14. Vista della camera.





15. Vista della porta che conduce ai solai.



16. Viste dei solai.





17. Indicazione dei due solai utilizzati: solo quello a destra si ritiene di spettanza dell'immobile.

Barbara Zocchi Ramazzi architetto



Milano, 10 gennaio 2020

