

TRIBUNALE di MILANO

III SEZIONE CIVILE

Esecuzione Immobiliare

RGE 1742/2019

1



Stralcio ortofoto – vista aerea, localizzazione

Giudice: Dott. Giacomo Puricelli

Esperto Nominato: Arch. Fabio Colmano

ALLEGATO 1 – ELABORATO FOTOGRAFICO

Arch. Fabio Colmano
Via Jacopo Dal Verme 5, 20159 Milano
Ordine Architetti Milano n: 4604
Albo CTU Tribunale Milano n° 11428
architetto@colmano.com





2

Foto 1/2 – Vista, da via Saponaro, del complesso in cui è ubicata l'unità immobiliare



Foto 3 – Ingresso comune condominiale



3

Foto 4 – Androne d'ingresso




Foto 5/6 – Parti comuni (vano scala e ascensori)
Con la freccia viene indicato l'accesso all'appartamento pignorato



Foto 7 – Soggiorno



Foto 8 – Vista del soggiorno verso l'ingresso



5

Foto 9 – Locale cucina dotata di balcone



Foto 10 – Locale cucina



6

Foto 11/12 – Balcone con accesso dal soggiorno



Foto 13 – Vista del soggiorno verso la “zona notte”



7

Foto 14 – Disimpegno “zona notte”



Foto 15 – Camera da letto (camera 1)



Foto 16 – Vista della camera da letto (camera 1) verso il disimpegno



Foto 17 – Camera da letto (camera 2)



Foto 18 – Vista della camera da letto (camera 2) verso il disimpegno



Foto 19/20 - Bagno



Foto 21 – Parti comuni al piano interrato



Foto 22 – Corsello di manovra.
Con la freccia viene indicato l'accesso alle cantine



Foto 23 – Corridoio comune di accesso alle cantine.
Con la freccia viene indicata la cantina di pertinenza dell'appartamento



Foto 24 - Cantina