

**RG 571-20**

**Allegati sotto D fotografie**



Vista aerea da Google maps



Sopralluogo del 01.02.2021



Viste esterne dalla via Madonna di campagna






Vista ingresso






Vista verso la palazzina a residenziale, facente parte del compendio




Viste interne della palazzina











Viste del Compendio industriale





























Viste della palazzina dismessa ex Cral facente parte del compendio























Viste al sopralluogo del 13.05.21  
Porzioni interessate dall'incendio









Viste area di cui al Fg.25 mapp.34





