

GARBAGNATE MILANESE VIA VILLORESI 31



Figura 1 Edificio condominiale



Figura 2 Civico e amministratore



Figura 3 Cannello su Via Villoresi



Figura 4 Portone scala B



Figura 5 Androne ingresso



Figura 6 Tinello



Figura 7 Cucina



Figura 8 Soggiorno



Figura 9 Balcone



Figura 10 Ripostiglio



Figura 11 Bagno



Figure 12 e 13 Bagno (dettagli)



Figure 14 e 15 Camera



Figure 16 e 17 Cantina



Figura 18 e 19 Dettaglio finestre



Figura 20 Dettaglio finestra



Figura 21 Dettaglio porta



Figure 22 e 23 Dettaglio pavimenti



Figure 24 e 25 Caldaia

Arredamenti presenti all'interno dell'unità immobiliare



Figura 26 Arredo completo cucina



Figura 27 Libreria soggiorno



Figure 28 e 29 Poltrona e divani soggiorno



Figure 30 e 31 Arredamento camera da letto





Figura 32 e 33 Mobiletto e lavatrice bagno