




Ingresso condominiale pedonale e carroia dal civico n. 11 di Via Montevideo



Ingresso comune

Foto nn. 1-2-3. Appartamento per civile abitazione al piano terzo e sottotetto (non abitabile) al piano quarto con annesso terrazzo a livello, sito nel Comune di Milano (MI), zona Solari, alla Via Montevideo n. 11. Ingresso condominiale pedonale e carroia



Foto nn. 4-5. Ingresso condominiale pedonale da Via Montevideo n. 11. In fase di completamento



Foto n. 6. Palazzina condominiale



Foto nn. 7-8. Palazzina condominiale



Foto n. 9. Palazzina condominiale



Foto nn. 10-11-12. Ingresso condominiale e androne comune



Foto nn. 13-14. Piano Terra. Parti comuni



Foto nn. 15-16. Piano Terzo. Ingresso abitazione



Foto nn. 17-18-19. Piano Terzo. Bagno ad uso lavanderia e vano ingresso



Foto n. 20. Piano Terzo. Vano studio



Foto nn. 21-22. Piano Terzo. Vano studio




Foto n. 23. Piano Terzo. Disimpegno e scala di collegamento al piano quarto




Foto nn. 24-25. Piano Terzo. Bagno 1




Foto n. 26. Piano Terzo. Bagno 1



Foto nn. 27-28. Piano Terzo. Disimpegno



Foto nn. 29-30. Piano Terzo. Letto 1
pag. 10



Foto nn. 31-32. Piano Terzo. Letto 2




Foto nn. 33-34. Piano Terzo. Bagno 2 e vano guardaroba




Foto nn. 35-36-37. Piano Terzo. Balcone 1




Foto nn. 38-39. Piano Quarto Sottotetto. Terrazzo





Foto nn. 40-41. Piano Quarto Sottotetto. Terrazzo



Foto nn. 42-43-44. Piano Quarto Sottotetto. Bagno 3



Foto nn. 45-46-47. Piano Quarto Sottotetto. Sottotetto



Foto n. 48. Piano Quarto Sottotetto. Sottotetto




Foto nn. 49-50. Piano Quarto Sottotetto. Balcone 2