



**FOTO 1** – Cascina San Nabor corte interna con affaccio dei corpi NORD ed EST con Chiesa di San Nabore e San Felice



**FOTO 2** – Cascina San Nabor corte interna con affaccio dei corpi SUD, OVEST e NORD

Giudice: Dott. GIACOMO PURICELLI  
Custode: AVV. GIOVANNI ANTONIO SANTORO  
Perito: Arch. Laura Nicoletta Bartoli



**FOTO 3** – Ingresso pedonale lato OVEST

---

**SUBALTERNO 858**



**FOTO 4** – Ingresso all'unità, sita nel corpo NORD, dalla corte comune.

Giudice: Dott. GIACOMO PURICELLI  
Custode: AVV. GIOVANNI ANTONIO SANTORO  
Perito: Arch. Laura Nicoletta Bartoli



**FOTO 5** – Soggiorno con angolo cottura.



**FOTO 6** – Soggiorno con accesso al disimpegno.

Giudice: Dott. GIACOMO PURICELLI  
Custode: AVV. GIOVANNI ANTONIO SANTORO  
Perito: Arch. Laura Nicoletta Bartoli



**FOTO 7** – Disimpegno visto da una camera e, sullo sfondo il soggiorno.



**FOTO 8** – Il bagno, particolare

Giudice: Dott. GIACOMO PURICELLI  
Custode: AVV. GIOVANNI ANTONIO SANTORO  
Perito: Arch. Laura Nicoletta Bartoli



**FOTO 9** – Il bagno, particolare



**FOTO 10** – Camera con affaccio su Via Allende, particolare

Giudice: Dott. GIACOMO PURICELLI  
Custode: AVV. GIOVANNI ANTONIO SANTORO  
Perito: Arch. Laura Nicoletta Bartoli



**FOTO 11** – Camera con affaccio su corte interna, particolare

---

**SUBALTERNO 876**



**FOTO 12** – Soggiorno con angolo cottura

Giudice: Dott. GIACOMO PURICELLI  
Custode: AVV. GIOVANNI ANTONIO SANTORO  
Perito: Arch. Laura Nicoletta Bartoli



**FOTO 13** – Soggiorno con angolo cottura, tetto a falde



**FOTO 14** – Disimpegno con accesso al bagno ed alla camera

Giudice: Dott. GIACOMO PURICELLI  
Custode: AVV. GIOVANNI ANTONIO SANTORO  
Perito: Arch. Laura Nicoletta Bartoli



**FOTO 15** – Bagno, particolare



**FOTO 16** – Camera da letto con accesso al ballatoio


Giudice: Dott. GIACOMO PURICELLI  
Custode: AVV. GIOVANNI ANTONIO SANTORO  
Perito: Arch. Laura Nicoletta Bartoli

---

**SUBALTERNO 880**



*FOTO 17 – Ingresso all'abitazione da pianerottolo comune*





**FOTO 19** – Soggiorno con angolo cottura ed accesso al corridoio mancante di muratura e porta



**FOTO 20** – Corridoio disimpegno zona notte

Giudice: Dott. GIACOMO PURICELLI  
Custode: AVV. GIOVANNI ANTONIO SANTORO  
Perito: Arch. Laura Nicoletta Bartoli



**FOTO 21** – Camera da letto



**FOTO 22** – Camera da letto verso disimpegno

Giudice: Dott. GIACOMO PURICELLI  
Custode: AVV. GIOVANNI ANTONIO SANTORO  
Perito: Arch. Laura Nicoletta Bartoli



**FOTO 23** – Camera lato corte



**FOTO 24** – Bagno

Giudice: Dott. GIACOMO PURICELLI  
Custode: AVV. GIOVANNI ANTONIO SANTORO  
Perito: Arch. Laura Nicoletta Bartoli