

**TRIBUNALE DI MILANO**  
**SEZIONE III CIVILE – UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI**

**Esecuzione Forzata**

contro

N. Gen. Rep. **2512/2015**

**Giudice: Dott.ssa MARIANNA GALIOTO**

**Allegato 4**  
**Rilievo fotografico**

**Tecnico Incaricato: Arch. Marco Bonetti**

*Iscritto all'Albo degli Architetti della Provincia di Milano al n. 10728*

*Iscritto all'Albo del Tribunale al n. 11115*

*C.F. BNT MRC 67M05 F063R – P.IVA N. 12696610158*

*con studio in Milano – Via G. Cagliero n. 17*

*Telefono 02-6693398 fax 02-99989659 - Cellulare: 338-4723158*

*e-mail: mbonetti@fastwebnet.it*

**ESTERNO**



1. Ingresso alla corte comune (verso strada)



2. Corte comune



3. Corte comune e immobile pignorato



4. Ingresso all'immobile



5. Facciata esterna (corpo basso)



6. Facciata esterna (corpo alto)



7. Area coperta (tettoia di ingresso)



8. Area coperta (tettoia di ingresso)



9. Area coperta: ingresso al servizio wc



10. Area coperta: vista del piano primo



11. Scala di accesso al piano primo



12. Ingresso alla tettoia/portico (verso corte)



13. Locale di servizio al piano terra  
(antibagno)



14. Locale di servizio al piano terra  
(antibagno)



15. Bagno



16. Bagno

**PORZIONE DI APPARTAMENTO IN USO ALL'ESECUTATO (PIANO 1)**



17. Balcone in legno al piano primo



18. Balcone (verso il ripostiglio)



19. Ripostiglio nel sottotetto



20. Porta-finestra di ingresso



21. Camera con porta-finestra di ingresso



22. Camera



23. Disimpegno



24. Camera/studio



25. Camera/studio



26. Camera/studio




27. Dettaglio copertura camera/studio



28. Dettaglio del serramento esterno



29. Camera/studio



30. Dettaglio termosifone

### APPARTAMENTO PIANO TERRA



31. Ingresso (dal portico)



32. Particolare portoncino di ingresso



33. Cucina



34. Cucina




35. Particolare della cucina



36. Finestra della cucina



37. Soggiorno



38. Soggiorno



39. Soggiorno con scala per il piano 1°



40. Soggiorno (verso l'ingresso)



41. Corpo scala dal piano T al piano 1°



42. Dettaglio componente elettrica

### APPARTAMENTO PIANO PRIMO




43. Arrivo scala al piano 1°



44. Porta di ingresso alla camera



45. Camera



46. Camera



47. Passaggio dalla camera al bagno



48. Bagno



49. Interno del bagno



50. Interno del bagno



51. Ripostiglio ricavato nel bagno (sotto il corpo scala a chiocciola)



52. Infiltrazione nel bagno

### **APPARTAMENTO PIANO SECONDO**



53. Scala a chiocciola dal piano 1° al 2°



54. Zona di arrivo della scala al piano 2°



55. Zona di arrivo della scala con porta di collegamento alla scala comune (altra proprietà)



56. Vista del bagno dal disimpegno



57. Interno del bagno



58. Interno del bagno



59. Camera



60. Camera



61. Dettaglio del pavimento della camera



62. Muffa nella camera



63. Dettaglio serramento esterno balcone



64. Anta esterna da oscuro



65. Balcone



66. Balcone



67. Vista dal balcone sulla corte comune



68. Vista dal balcone sulla corte comune

Il perito  
Arch. Marco Bonetti

