

**all. 8**

**Fotografie esterne ed interne del bene,  
nonché la relativa planimetria**



## Foto aerea - ubicazione dell'immobile



## Foto esterne



Vista da via Cogne



Vista da via Cogne







Facciata immobile  
oggetto di perizia


Vista da  
Cortile interno




Facciata immobile  
oggetto di perizia





Foto interne



Ingresso da pianerottolo comune




Ingresso




Disimpegno








Cucina




Cucina





Balcone






Balcone




Disimpegno




Soggiorno








Soggiorno




Veranda




Veranda







Camera 1




Camera 1




Bagno








Bagno



Camera 2



Camera 2



Cantina

