



Foto n° 1 - 25/11/2021 - Comune di Annone Veneto, foglio 20 – Accesso carrabile. Fotografia scattata da via Idrovora.



Foto n°2 - 25/11/2021 - Comune di Annone Veneto, foglio 20, part.134, sub.2 – Accesso all'abitazione.



Foto n° 3 - 25/11/2021 - Comune di Annone Veneto, foglio 20 part.134, sub.2 – Cucina/soggiorno



Foto n° 4 - 25/11/2021 - Comune di Annone Veneto, foglio 20 part.134, sub.2 – Antibagno



Foto n° 5 - 25/11/2021 - Comune di Annone Veneto, foglio 20 part.134, sub.2 – Bagno



Foto n° 6 - 25/11/2021 - Comune di Annone Veneto, foglio 20 part.134, sub.2 – Locale catastalmente identificato come "disimpegno"



Foto n° 7 - 25/11/2021 - Comune di Annone Veneto, foglio 20 part.134, sub.2 – Locale catastalmente identificato come "camera"



Foto n° 8 - 25/11/2021 - Comune di Annone Veneto, foglio 20 part.134, sub.2 – Centrale termica



Foto n° 9 - 25/11/2021 - Comune di Annone Veneto, foglio 20 part.134, sub.4 – Interni del capannone.



Foto n° 10 - 25/11/2021 - Comune di Annone Veneto, foglio 20 part.134, sub.4 – Interni del capannone.



Foto n° 11 - 25/11/2021 - Comune di Annone Veneto, foglio 20 part.134, sub.4 – Ripostiglio



Foto n° 12 - 25/11/2021 - Comune di Annone Veneto, foglio 20 part.134, sub.4 – Portoni di accesso lato est.



Foto n° 13 - 25/11/2021 - Comune di Annone Veneto, foglio 20 part.130-127-133 – Visione generale



Foto n° 14 - 25/11/2021 - Comune di Annone Veneto, foglio 20 part.130-127-133 – Particolare



Foto n° 15 - 25/11/2021 - Comune di Annone Veneto, foglio 20 part.130-127-133 – Visione generale