

ALLEGATO 11 – FOTOGRAFIE

ESTERNI FOTO da 1 a 5









Foto 5: torre gemella (RGE 251/2021)

PIANO TERRA FOTO DA 6 A 16
















Foto 16: scala da piano terra a piano primo



PIANO PRIMO FOTO da 17 a 33



Foto 17: porta blindata forzata
























Foto 33: scala dal primo al secondo piano



SECONDO PIANO FOTO DA 34 A 47



















Foto 47: scala dal secondo al terzo piano



TERZO PIANO FOTO DA 48 A 63



Foto 48: una finestra tra le tante che fanno filtrare l'acqua





















Foto 63: scala dal terzo al quarto piano

QUARTO PIANO FOTO DA 64 A 78


















Foto 78: scala dal quarto al quinto piano



QUINTO PIANO FOTO DA 79 A 87












Foto 87: scala dal piano quinto al piano sesto



PIANO SESTO FOTO DA 88 A 101


















Foto 101: scala dal sesto al settimo piano



SETTIMO PIANO FOTO DA 102 A 120























Foto 120: scala dal settimo all'ottavo piano



OTTAVO PIANO FOTO da 121 a 135



Foto 121: in questo piano il guano di piccione era dappertutto



















Foto 135: ultima rampa di scala di accesso al piano nono
PIANO NONO PARTI COMUNI FOTO DA 136 A 139



Foto 136: locale ascensori





Foto 137: motori ascensori



Foto 138: motori impianto meccanico sul terrazzo





Foto 139: scala di accesso al non piano

PIANO INTERRATO FOTO DA 140 A 148



Foto 140: accesso esterno all'interrato









Foto 146-147: bidoni riportanti etichette nocive







Foto 148: muffe

