



Foto n. 1 – 09.01.2015 – Lotto n. 15 - Comune di Meduno fg.19 part.1706 – Veduta generale del fabbricato ad uso abitativo. I due subalterni sono speculari, sulla destra il civico 69, sulla sinistra il civico 67. Le scale di accesso ed il cortile sono in comune.



Foto n. 2 – 09.01.2015 – Lotto n. 15 - Comune di Meduno fg.19 part.1706 – Area scoperta posta a nord del fabbricato abitativo. Sullo sfondo a sinistra è visibile il fabbricato posto sulla particella 853. Sulla destra il piccolo fabbricato di cui alla foto successiva.



Foto n. 3 – 09.01.2015 – Lotto n. 15 - Comune di Meduno fg.19 part.1706 – Particolare del fabbricato uso deposito attrezzi e pollaio di cui alla foto precedente.




Foto n. 4 – 09.01.2015 – Lotto n. 15 - Comune di Meduno fg.19 part.1706, sub 1 – corridoio posto al piano terra dell'abitazione. In fondo sulla sinistra la porta d'accesso alla cucina-soggiorno, dirimpetto la porta del bagno e a destra la porta di accesso alla scala che conduce nel piano scantinato. Fotografia scattata dal portoncino di entrata.



Foto n. 5 – 09.01.2015 – Lotto n. 15 - Comune di Meduno fg.19 part.1706, sub 1 – vano adibito a cucina-soggiorno. Fotografia scattata dalla cucina.




Foto n. 6 – 09.01.2015 – Lotto n. 15 - Comune di Meduno fg.19 part.1706, sub 1 – Cucina posta al piano terra dell'abitazione.



Foto n. 7 – 09.01.2015 – Lotto n. 15 - Comune di Meduno fg.19 part.1706, sub 1 – Vano scale interno all'abitazione, che collega il piano terra con il primo piano.



Foto n. 8 – 09.01.2015 – Lotto n. 15 - Comune di Meduno fg.19 part.1706, sub 1 – Camera da letto posta al primo piano dell'abitazione.



Foto n. 9 – 09.01.2015 – Lotto n. 15 - Comune di Meduno fg.19 part.1706, sub 1 – Corridoio che collega le stanze poste al primo piano dell'abitazione.



Foto n. 10 – 09.01.2015 – Lotto n. 15 - Comune di Meduno fg.19 part.1706, sub 1 – Camera da letto al primo piano dell’abitazione. La stanza è sottoposta a lavori di imbiancatura.



Foto n. 11 – 09.01.2015 – Lotto n. 15 - Comune di Meduno fg.19 part.1706, sub 1 – Bagno dotato di servizi igienici e doccia posto al primo piano dell'abitazione.



Foto n. 12 – 09.01.2015 – Lotto n. 15 - Comune di Meduno fg.19 part.1706, sub 1 –  
terrazza al primo piano. Sulla destra la porta di ingresso al corridoio del piano.



Foto n. 13 – 09.01.2015 – Lotto n. 15 - Comune di Meduno fg.19 part.1706, sub 1 – Camera posta al secondo piano dell'abitazione e utilizzata come ripostiglio.



Foto n. 14 – 09.01.2015 – Lotto n. 15 - Comune di Meduno fg.19 part.1706, sub 1 – Vano scale che collega il piano terra con lo scantinato.



Foto n. 15 – 09.01.2015 – Lotto n. 15 - Comune di Meduno fg.19 part.1706, sub 1 – Piano scantinato utilizzato come taverna. Sulla sinistra la porta che dà accesso al vano scale.



Foto n. 16 – 09.01.2015 – Lotto n. 15 - Comune di Meduno fg.19 part.1706, sub 1 – Piano scantinato. Piccolo magazzino per la stagionatura delle carni ricavato all'interno del piano. Tale vano non risulta identificato nelle planimetrie catastali.



Foto n. 17 – 09.01.2015 – Lotto n. 15 - Comune di Meduno fg.19 part.1706, sub 1 – Piano scantinato. Sottoscala dotato di lavandino e adibito a ripostiglio.



Foto n. 18 – 09.01.2015 – Lotto n. 15 - Comune di Meduno fg.19 part.1706, sub 2 – Piano terra con atrio d'entrata del sub.2. Foto scattata dalla porta interna di collegamento tra il sub.1 ed il sub.2.



Foto n. 19 – 09.01.2015 – Lotto n. 15 - Comune di Meduno fg.19 part.1706, sub 2 – Corridoio al piano terra.



Foto n. 20 – 09.01.2015 – Lotto n. 15 - Comune di Meduno fg.19 part.1706, sub 2 – Camera da letto matrimoniale al piano terra dell'abitazione.



Foto n. 21 – 09.01.2015 – Lotto n. 15 - Comune di Meduno fg.19 part.1706, sub 2 – Stanza adibita a ripostiglio-lavanderia posta al piano terra.



Foto n. 22 – 09.01.2015 – Lotto n. 15 - Comune di Meduno fg.19 part.1706, sub 2 – Piccola cucina posta al piano terra. Nella planimetria catastale tale vano viene indicato come ripostiglio.



Foto n. 23 – 09.01.2015 – Lotto n. 15 - Comune di Meduno fg.19 part.1706, sub 2 – Vano scale interno all'abitazione che conduce al primo piano.



Foto n. 24 – 09.01.2015 – Lotto n. 15 - Comune di Meduno fg.19 part.1706, sub 2 – Bagno posto al primo piano.



Foto n. 25 – 09.01.2015 – Lotto n. 15 - Comune di Meduno fg.19 part.1706, sub 2 – Camera matrimoniale al primo piano. La stanza momentaneamente è inutilizzata.




Foto n. 26 – 09.01.2015 – Lotto n. 15 - Comune di Meduno fg.19 part.1706, sub 2 – Ulteriore camera matrimoniale posta al primo piano.




Foto n. 27 – 09.01.2015 – Lotto n. 15 - Comune di Meduno fg.19 part.1706, sub 2 – Scala d'accesso al secondo piano. Foto scattata dal disimpegno del secondo piano.



Foto n. 28 – 09.01.2015 – Lotto n. 15 - Comune di Meduno fg.19 part.1706, sub 2 – Piano secondo. Piccolo vano lasciato al grezzo ed privo di ogni manutenzione e pulizia. Foto scattata dal disimpegno.



Foto n. 29 – 09.01.2015 – Lotto n. 15 - Comune di Meduno fg.19 part.1706, sub 2 – Piano secondo. Vano catastalmente identificato come camera da letto, attualmente utilizzato come deposito.



Foto n. 30 – 09.01.2015 – Lotto n. 15 - Comune di Meduno fg.19 part.1706, sub 2 – Piano secondo. Vano catastalmente identificato come soffitta ed attualmente utilizzato come deposito.



Foto n. 31 – 09.01.2015 – Lotto n. 15 - Comune di Meduno fg.19 part.1706, sub 2 – Scala di accesso al piano interrato, priva di qualsiasi rifinitura.



Foto n. 32 – 09.01.2015 – Lotto n. 15 - Comune di Meduno fg.19 part.1706, sub 2 – Vano catastalmente identificato come cantina, utilizzato come deposito-ripostiglio.



Foto n. 33 – 09.01.2015 – Lotto n. 15 - Comune di Meduno fg.19 part.1706, sub 2 – Disimpegno al piano scantinato.