

Foto n° 1 - 23/11/2021 - Comune di S.Stino di Livenza, foglio 13, part.432, sub.2 – Visione esterna dei beni pignorati.



Foto n° 2 - 23/11/2021 - Comune di S.Stino di Livenza, foglio 13, part.432, sub.2 – Portoncino di accesso al giardino.



Foto n° 3 - 23/11/2021 - Comune di S.Stino di Livenza, foglio 13, part.432, sub.2 – Vialetto di accesso all'abitazione.



Foto n° 4 - 23/11/2021 - Comune di S.Stino di Livenza, foglio 13, part.432, sub.2 – Portoncino di accesso all'abitazione.



Foto n° 5 - 23/11/2021 - Comune di S.Stino di Livenza, foglio 13, part.432, sub.2 – Entrata.



Foto n° 6 - 23/11/2021 - Comune di S.Stino di Livenza, foglio 13, part.432, sub.2 – Disimpegno al piano terra.



Foto n° 7 - 23/11/2021 - Comune di S.Stino di Livenza, foglio 13, part.432, sub.2 – Stanza catastalmente identificata come "taverna".



Foto n° 8 - 23/11/2021 - Comune di S.Stino di Livenza, foglio 13, part.432, sub.2 – Cucina.



Foto n° 9 - 23/11/2021 - Comune di S.Stino di Livenza, foglio 13, part.432, sub.2 – Stanza catastalmente identificata come "pranzo"-



Foto n° 10 - 23/11/2021 - Comune di S.Stino di Livenza, foglio 13, part.432, sub.2 – Stanza catastalmente identificata come "soggiorno".



Foto  $n^\circ$  11 - 23/11/2021 - Comune di S.Stino di Livenza, foglio 13, part.432, sub.2 - Stanza catastalmente identificata come "soggiorno".



Foto n° 12 - 23/11/2021 - Comune di S.Stino di Livenza, foglio 13, part.432, sub.2 – Stanza catastalmente identificata come "lavanderia".



Foto n° 13 - 23/11/2021 - Comune di S.Stino di Livenza, foglio 13, part.432, sub.2 – Stanza catastalmente identificata come "ripostiglio".



Foto n° 14 - 23/11/2021 - Comune di S.Stino di Livenza, foglio 13, part.432, sub.2 - Stanza catastalmente identificata come "wc" al piano terra.




Foto  $n^\circ$  15 - 23/11/2021 - Comune di S.Stino di Livenza, foglio 13, part.432, sub.2 - Scale che conducono al piano primo.



Foto n° 16 - 23/11/2021 - Comune di S.Stino di Livenza, foglio 13, part.432, sub.2 – Disimpegno al piano primo.



Foto n° 17 - 23/11/2021 - Comune di S.Stino di Livenza, foglio 13, part.432, sub.2 – Camera.



Foto n° 18 - 23/11/2021 - Comune di S.Stino di Livenza, foglio 13, part.432, sub.2 – Poggiolo, lato est.




Foto n° 19 - 23/11/2021 - Comune di S.Stino di Livenza, foglio 13, part.432, sub.2 – Wc al primo piano




Foto n° 20 - 23/11/2021 - Comune di S.Stino di Livenza, foglio 13, part.432, sub.2 – Wc al primo piano.



Foto n° 21 - 23/11/2021 - Comune di S.Stino di Livenza, foglio 13, part.432, sub.2 – Camera.



Foto n° 22 - 23/11/2021 - Comune di S.Stino di Livenza, foglio 13, part.432, sub.2 – Porta che conduce al poggiolo.



Foto n° 23 - 23/11/2021 - Comune di S.Stino di Livenza, foglio 13, part.432, sub.2 – Poggiolo, lato ovest.



Foto n° 24 - 23/11/2021 - Comune di S.Stino di Livenza, foglio 13, part.432, sub.2 – Camera.




Foto n° 25 - 23/11/2021 - Comune di S.Stino di Livenza, foglio 13, part.432, sub.2 – Anti bagno al primo piano.



Foto n° 26 - 23/11/2021 - Comune di S.Stino di Livenza, foglio 13, part.432, sub.2 - Bagno al primo piano.



Foto n° 27 - 23/11/2021 - Comune di S.Stino di Livenza, foglio 13, part.432, sub.3 – Garage. Visibile la porta che conduce all'abitazione.



Foto n° 28 - 23/11/2021 - Comune di S.Stino di Livenza, foglio 13, part.432, sub.3 – Garage.



Foto n° 29 - 23/11/2021 - Comune di S.Stino di Livenza, foglio 13, part.432, sub.3 – Garage.



Foto n° 30 - 23/11/2021 - Comune di S.Stino di Livenza, foglio 13, part.432, sub.2 – Portico esterno.



Foto n° 31 - 23/11/2021 - Comune di S.Stino di Livenza, foglio 13, part.432 – Retro. Visibile porta di accesso alla sala da pranzo. Sulla sinistra visibile la legnania con platea in cemento.



Foto n° 32 - 23/11/2021 - Comune di S.Stino di Livenza, foglio 13, part.432 – Casetta in legno posta nel cortile.




Foto n° 33 - 23/11/2021 - Comune di S.Stino di Livenza, foglio 13, part.432, sub.2 – Camino.



Foto n° 34 - 23/11/2021 - Comune di S.Stino di Livenza, foglio 13, part.432, sub.2 – Centrale termica.



Foto n° 35 - 23/11/2021 - Comune di S.Stino di Livenza, foglio 13, part.432 – Giardino esterno.



Foto n° 36 - 23/11/2021 - Comune di S.Stino di Livenza, foglio 13, part.432 – Giardino esterno.