

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Via Stelvio, 1

LIMBIATE (MB)



Vista del palazzo condominiale dalla via antistante e particolare dell'ingresso.





L'intorno.





L'ingresso condominiale.






Gli spazi circostanti allo stabile e particolare delle finestre.







Gli spazi circostanti allo stabile e particolare delle finestre.






L'ingresso ed il disimpegno condominiale.







L'ascensore ed il vano scale.






Viste dell'ingresso all'alloggio.





Il soggiorno.






Altre viste del soggiorno.





La cucina.






Una delle camere.







Sempre la stessa camera di cui sopra.





L'altra camera.






Il bagno.






Il disimpegno.






Il ripostiglio visto tramite uno scatto fotografico da una fessura non essendo apribile la porta e particolare del termosifone.







Particolari della finestra e degli impianti.





Particolare della caldaia e dei pavimenti.





La cantina.

