

PIAZZALE SELINUNTE 6 MILANO 3°P



Cancello d'ingresso su strada.



Cortile



Stato dei locali immondizie nel cortile



Ingresso scala F





Condizioni facciata su cortile scala F



Particolare su serramenti abusivi a chiusura del balcone dell'esecutata.



Porta d'ingresso all'appartamento sulla scala



Interno della porta d'ingresso






Camera da letto.



Infissi esterni in pvc e doppio vetro



Bagno con vista anche sui serramenti



Condizioni stipiti porta del bagno





Pavimento soggiorno



Serramento soggiorno



Balcone con serramento a chiusura abusiva



Pavimento e serramento della cucina verso il balcone





Porta della cantina di pertinenza



Cantina con vista su impianti passanti all'interno

