

all. 22. fotografie via Don Minzoni



BUCCINASCO (MI) – VIA DON MINZONI, 5C
DATA SOPRALLUOGO 04/11/2022
APPARTAMENTO FG. 5, PART. 393, SUB. 704 + BOX- FG. 5, PART.
393, SUB. 46



VIA DON MINZONI,5C - FRONTE



CANCELLO INGRESSO



ATRIO



INGRESSO ATRIO





SUB 704 INGRESSO



INGRESSO /CUCINA (ABUSIVO AL POSTO DEL PORTICO DA PRATICA EDILIZIA)



INGRESSO/CUCINA (AL POSTO DEL PORTICO DA PRATCA EDILIZIA)



PASSAGGIO CUCINA/SOGGIORNO (CHE DOVREBBE ESSERE L'INGRESSO



EFFETTIVO DELL'APPARTAMENTO DA
PRATICA EDILIZIA)



SOGGIORNO



ANGOLO LAVATRICE (DOVREBBE
ESSERE L'ANGOLO COTTURA DA
PRATICA EDILIZIA)



CAMERA



CAMERA





BAGNO



BAGNO



PORTICO (SECONDO PORTICO DA PRATICA EDILIZIA)



PORTICO (SECONDO PORTICO DA PRATICA EDILIZIA)





AREA DI PERTINENZA



AREA DI PERTINENZA



AREA DI PERTINENZA



AREA DI PERTIENZA (VEDI SCHEDA CATASTALE)





RIPOSTIGLIO



RIPOSTIGLIO



CORRIDOIO CANTINE



CANTINA






CANTINA



RAMPA BOX



CORSELLO BOX



BOX SUB 46





BOX SUB 46

