

ALLEGATO 3 – FOTOGRAFIE



Foto 1: esterno



Foto 2: cortile



Foto 3: Ingresso pedonale



Foto 4: ingresso carraio



Foto 5: area ricovero mezzi



Foto 6: uscita posteriore



Foto 7: uscita posteriore dal cortile, sulla destra tettoia abusiva



Foto 8: volume deposito-uffici vista dalla zona ricovero mezzi



Foto 9: deposito piano terra



Foto 10: deposito piano terra



Foto 11: zona servizi - corridoio



Foto 12: ripostiglio



Foto 13: altro ripostiglio



Foto 14: bagno disabile



Foto 15: ufficio piano terra.



Foto 16: locale riposo



Foto 17: servizi



Foto 18: spogliatoi



Foto 19: docce



Foto 20: bagno




Foto 21: 1^ rampa scala di accesso al piano primo



Foto 22: reception



Foto 23: archivio adibito a zona relax




Foto 24: 2^ rampa scala di accesso al piano primo



Foto 25: corridoio uffici



Foto 26: sala server



Foto 27: ufficio



Foto 28: ufficio



Foto 29: ufficio



Foto 30: ufficio



Foto 31: disimpegno accesso sala formazione



Foto 32: sala formazione




Foto 33: sala formazione



Foto 34: corridoio area direzionale



Foto 35: ripostiglio piano primo con porta a soffietto rotta



Foto 36: bagno



Foto 37: bagno



Foto 38: ufficio direttore