

## RILIEVO FOTOGRAFICO

Lotto 001 Unità Imm.re sita in Pioltello (MI), Via D. Cimarosa n.1-Piano 2°, scala Q-  
Condominio Marte



L'ingresso dalla pubblica Via



L'ingresso dalla scala comune (Q)



Il fabbricato in riqualificazione (V. Cimarosa, V. Mozard)



Il fabbricato fronte cortile



Il locale cucina



Non presente il foro per il collegamento con la cappa della cucina a gas



Il balcone (attualmente non accessibile)



Il locale soggiorno non conforme allo stato realizzato





Il locale bagno



Scarichi apparecchi sanitari non conformi





Parabiago, 20.11.22  
Il Perito: arch. Stefania Lucchini

*Stefania Lucchini*

A circular blue professional stamp. The text inside the stamp reads "STEFANIA LUCCHINI" in the center, "254" below it, and "ORDINE DEGLI ARCHITETTI - LODI" around the perimeter.