

# ALL. 7 RGE n. 101/2022

MILANO via Sauli Sant'Alessandro n. 16

documentazione fotografica

>> LOTTI DUE – corpi A e B

foto scattate il giorno 10/06/2022

Accessi alla corte interna da via Sauli 16 (1),  
da via Oxilia 19 (4)

Accesso pedonale da via Sauli 16 (2)

Vista sulla corte interna – passaggio pedonale (3)



1



2



3




4

# Corpo A (sub. 47)


Accesso all'unità e area indicata  
come pertinenziale sulla scheda  
catastale e sull'atto di acquisto



# Viste interne dell'unità immobiliare - piano terra -



# Viste interne (piano terra): criticità






Impianti elettrici, idrico sanitario e di condizionamento (solo predisposizione).

Scaffalature e oggetti accatastati.

Situazione al rustico (mancanza di sottofondo e finiture).

# Corpo B (sub. 48)

Accesso all'unità e area indicata  
come pertinenziale sulla scheda  
catastale e sull'atto di acquisto



# Viste interne dell'unità immobiliare - piano terra -



# Viste interne (piano terra): criticità



Impianti elettrici, idrico sanitario e di condizionamento (solo predisposizione).

Completamente libero da ingombri di oggetti.

Situazione al rustico (mancanza di sottofondo e finiture).