

Immobile in via Magenta, 4 Vaprio D'Adda (MI): lato strada



Immobile in via Magenta, 4 Vaprio D'Adda (MI): ingresso alla corte



Immobile in via Magenta, 4 Vaprio D'Adda (MI): portico di ingresso




Immobile in via Magenta, 4 Vaprio D'Adda (MI): interno corte




Immobile in via Magenta, 4 Vaprio D'Adda (MI): interno corte



Immobile in via Magenta, 4 Vaprio D'Adda (MI): interno corte con indicato porta di ingresso appartamento pignato



Immobile in via Magenta, 4 Vaprio D'Adda (MI): vano scala



Immobile in via Magenta, 4 Vaprio D'Adda (MI): balcone/ballatoio al 1° piano



Appartamento pignorato in via Magenta, 4 Vaprio D'Adda (MI): prima camera



Appartamento pignorato in via Magenta, 4 Vaprio D'Adda (MI): prima camera con evidenziata la porta di ingresso del precedente monocale



Appartamento pignorato in via Magenta, 4 Vaprio D'Adda (MI): corridoio con porta che unisce i precedenti due monocali



Appartamento pignorato in via Magenta, 4 Vaprio D'Adda (MI): angolo cottura con immagine della porta di ingresso al bagno



Appartamento pignorato in via Magenta, 4 Vaprio D'Adda (MI): seconda camera



Appartamento pignorato in via Magenta, 4 Vaprio D'Adda (MI): seconda camera (altra foto)



Appartamento pignorato in via Magenta, 4 Vaprio D'Adda (MI): bagno



Appartamento pignorato in via Magenta, 4 Vaprio D'Adda (MI): bagno - altra foto

Milano, novembre 2019

il perito estimatore
dott. ing. Gianluca Gesualdo