



Foto n° 1 - Comune di Annone Veneto, foglio 1 – Visione del viale che conduce ai beni pignorati.  
Fotografia scattata dalla strada pubblica Via Pertini.



Foto n° 2 - Comune di Annone Veneto, foglio 1, part.1032 – Visione esterna del bene pignorato.



Foto n° 3 - Comune di Annone Veneto, foglio 1, part.1032 – Piano terra. Soggiorno



Foto n° 4 - Comune di Annone Veneto, foglio 1, part.1032 – Piano terra. Particolare dei serramenti esterni del soggiorno.



Foto n° 5 - Comune di Annone Veneto, foglio 1, part.1032 – Piano terra. Cucina.



Foto n° 6 - Comune di Annone Veneto, foglio 1, part.1032 – Piano terra. Particolare del soffitto della cucina.



Foto n° 7 - Comune di Annone Veneto, foglio 1, part.1032 – Piano terra. Rispostiglio.



Foto n° 8 - Comune di Annone Veneto, foglio 1, part.1032 – Piano terra. Antibagno.



Foto n° 9 - Comune di Annone Veneto, foglio 1, part.1032 – Piano terra. Bagno.



Foto n° 10 - Comune di Annone Veneto, foglio 1, part.1032 – Scale interne.



Foto n° 11 - Comune di Annone Veneto, foglio 1, part.1032 – Piano primo. Camera.



Foto n° 12 - Comune di Annone Veneto, foglio 1, part.1032 – Piano primo. Camera.



Foto n° 13 - Comune di Annone Veneto, foglio 1, part.1032 – Piano primo. Bagno.



Foto n° 14 - Comune di Annone Veneto, foglio 1, part.1032 – Piano primo. Corridoio.



Foto n° 15 - Comune di Annone Veneto, foglio 1, part.1032 – Piano secondo. Corridoio.



Foto n° 16 - Comune di Annone Veneto, foglio 1, part.1032 – Piano secondo. Camera.



Foto n° 17 - Comune di Annone Veneto, foglio 1, part.1032 – Piano secondo. Stireria.



Foto n° 18 - Comune di Annone Veneto, foglio 1, part.1032 – Piano secondo. Camera.



Foto n° 19 - Comune di Annone Veneto, foglio 1, part.1032 – Piano secondo. Sottoscala accessibile dalla stireria.



Foto n° 20 - Comune di Annone Veneto, foglio 1, part.1032 – Piano secondo. Scale interne che conducono alla soffitta.



Foto n° 21 - Comune di Annone Veneto, foglio 1, part.1032 – Piano terzo. Soffitta.



Foto n° 22 - Comune di Annone Veneto, foglio 1, part.1032 – Corte. Visibile la porta di accesso secondaria, che immette nella cucina.



Foto n° 23 - Comune di Annone Veneto, foglio 1, part.811, sub.3 – Visione esterna del fabbricato pignorato.



Foto n° 24 - Comune di Annone Veneto, foglio 1, part.811, sub.3 – Stanza catastalmente identificata come ripostiglio.



Foto n° 25 - Comune di Annone Veneto, foglio 1, part.811, sub.3 – Stanza catastalmente identificata come magazzino.



Foto n° 26 - Comune di Annone Veneto, foglio 1, part.58 – Visione generale del terreno pignorato.