

ALLEGATO 1

Fotografie



Foto 01 - Il fabbricato su via Pellegrino Rossi



Foto 02 - Il fabbricato su via Pellegrino Rossi



Foto 03 - L'accesso del fabbricato al civico 50 di via Pellegrino Rossi



Foto 04 - Cortile interno



Foto 05 - Accesso all'unità dal pianerottolo



Foto 06 - Ingresso e accesso all'unità




Foto 07 - Ingresso



Foto 08 - Ingresso



Foto 09 - Corridoio



Foto 10 - Angolo cottura



Foto 11 - Bagno



Foto 12 - Bagno




Foto 13 - Camera




Foto 14 - Camera



Foto 15 - Camera




Foto 16 - Ripostiglio