

Dott. Arch. Mariangela Sirena
Iscritto all'Albo degli Architetti della Provincia di Milano al n. 9388
Iscritto all'Albo del Tribunale al n. 11523
C.F. SRNMNG66S51F205S – P.IVA 12054360156

con studio in Milano – Largo V Alpini n. 1
Telefono 02 4120786 - Cellulare +39 335 5470992
e-mail: mariangela.sirena@pct.pecopen.it – arch.sirena@libero.it

Tribunale di Milano

PROCEDURA DI ESECUZIONE IMMOBILIARE

RG. 1379/2021

Giudice delle Esecuzioni: Dott. Maurizio Giuseppe Ciocca

RELAZIONE DI STIMA

LOTTO UNICO: unità immobiliare in Pioltello (Mi)
Frazione Limito - Piazza Giuseppe Garibaldi n. 17



Fotografia n. 1 – Facciata principale del "Condominio Tuberose" al civico n. 17 di Piazza Giuseppe Garibaldi a Pioltello (Mi),





Fotografia n. 2 – Facciata secondaria del “Condominio Tuberose” al civico n. 17 di Piazza Giuseppe Garibaldi a Pioltello (Mi), su cui affaccia l'appartamento oggetto della procedura al piano quarto




Fotografia n. 3 – Particolare del portone di ingresso al civico n. 17 di Piazza Giuseppe Garibaldi – Pioltello (Mi)





Fotografia n. 4 – Particolare del citofono in corrispondenza del civico n. 17 di Piazza Giuseppe Garibaldi a Pioltello (Mi), dove non compare il nome del debitore esecutato



Fotografia n. 5 – Vista dell'ingresso al corpo scale del civico n. 17, dove si trovano gli immobili oggetto di pignoramento immobiliare: appartamento al piano quarto e vano di solaio al piano sesto sottotetto





Fotografia n. 6 – Particolare delle cassette delle lettere, dove compare il nome del figlio del debitore esecutato




Fotografia n. 7 – Vista del corpo scale, privo di ascensore





Fotografia n. 8/9 – Vista dell'esterno e dell'interno della porta di ingresso all'appartamento oggetto della procedura al piano quarto






Fotografie n. 10/11 – Viste del locale cucina, privo della parete di divisione con il locale disimpegno





Fotografia n. 12 – Particolare della caldaia a gas presente nel locale cucina



Fotografia n. 13 – Particolare del balcone a servizio del locale cucina





Fotografia n. 14 – Particolare del balcone a servizio del locale cucina



Fotografia n. 15 – Vista del locale bagno con finestra, mancante di bidet





Fotografie n. 16/17 – Vista del locale bagno - lato porta, con particolare del soppalco





Fotografie n. 18/19 – Viste del locale destinato a soggiorno e adibito a camera da letto





Fotografia n. 20 – Vista dal locale destinato a soggiorno e adibito a camera da letto, mancante di porta



Fotografia n. 21 – Vista della scala che conduce al piano sesto sottotetto





Fotografia n. 22 – Vista del vano di solaio oggetto della procedura al piano sesto sottotetto

